






## ◆[ユニバーサル系スロット] 新タイプの不正配線！

5月上旬、メーシー[バジリスクII-NH]、およびエレコ[ミリオンゴッド-神々の系譜-E]において、**《新タイプの不正配線》**が発見されております(近畿地区)。



項目	これまでに確認されているタイプ	新たに確認されたタイプ
電源	ボタン電池から	24時間ドア開閉監視ユニットから(*)
本体仕込み箇所	<b>主基板裏</b> ※光ケーブルが短い仕様	<b>スタートレバー裏</b> ※光ケーブルが長い仕様
その他	内部不正者によって営業中に取り付け、協力者の犯行後、すぐに取り外す	内部不正者によって閉店後などに取り付け、中長期スパン仕込んでおく!?



(\*) 24 時間ドア開閉監視ユニット

- 新タイプの不正配線は、「ヤマセ電気」と記載された部品から電源を確保
- 当該部品名称： 「24 時間ドア開閉監視ユニット」
- ドアの開閉履歴を保存し、ドア開放時及び遊技メダルセクター取り外し時には、液晶にエラー表示をするため、サブ制御基板に信号を出力する

まとめ

- 不正配線の仕込み箇所  
主基板裏、リールユニット内部、その他配線に紛れ込ませる
- セット打法により、不正配線起動  
「クレジット枚数」「押し順」「秒数」によりセットし、“ART 誘発・継続”
- ボタン電池タイプは、営業中に5～6秒で仕込みが可能  
そのため、仕込みではあるものの1つの不正品で複数の台に移動させながら抜いている場合あり  
(特定の台が、抜けないといったことで発見に至ることはまず無い)
- 閉店後など、エラー履歴のこまめなチェックも重要!  
被害台には、「SND RST S」、「SND RST M」、「COM ERR」といったエラーが概ね出る

参考画像 6/10

NO	エラー内容	発生日時
76	SND RST S	2014/03/17 15:59:1
77	SND RST S	2014/03/17 15:59:3
78	POWER UP	2014/03/17 15:59:1
79	POWER DOWN	2014/03/17 15:59:0
80	COM ERR	2014/03/17 15:56:5
81	POWER UP	2014/03/17 15:51:4
82	POWER DOWN	2014/03/17 15:51:3
83	POWER UP	2014/03/17 15:45:2
84	POWER DOWN	2014/03/17 15:45:1

こまめなエラー履歴の確認を!